

Замена литиевой батареи ЧПУ

Бесплатный звонок по России:
8 800 700 21 91
service@promoil.com

Доб. 1711 – инженер-механик
Доб. 1712 – инженер-электронщик
Доб. 1713 – инженер-технолог

[Получить консультацию специалиста](#)

Подготовьте новую литиевую батарею (код заказа: A02B-0323-K102).

1. Подключите питание к станку (блок управления).
2. Убедитесь, что станок находится в состоянии аварийной остановки.
3. Извлеките литиевую батарею из задней части блока управления (удерживая защёлку литиевой батареи, потяните литиевую батарею на себя, высвободив фиксатор из корпуса).

4. Установите новую литиевую батарею, приготовленную заранее (задвиньте батарею так, чтобы фиксатор встал на место). Убедитесь, что фиксатор надежно закреплен.

